



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

2° SETTORE – INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

Servizio Cimitero

Oggetto: Censimento di tombe del tipo individuale e gentilizie, loculi e cappelle private, in stato di abbandono e/o di non adeguata manutenzione.

RELAZIONE

A seguito della direttiva Sindacale n. 34 del 15/09/2023, lo scrivente, supportato dal personale afferente il Servizio, ha effettuato dei sopralluoghi nel cimitero comunale per verificare la presenza di tombe in stato di abbandono e/o di non adeguata manutenzione (lapidi danneggiate e/o parzialmente mancanti, epigrafi mancanti o poco leggibili, assenza di segni che possono aiutare a rintracciare i concessionari, etc).

Dal sopralluogo effettuato è stato stilato l'elenco allegato dei sepolcri in stato di abbandono, riportante i seguenti elementi:

- dati identificativi sepolcro;
- concessionari;
- criticità rilevate;
- documentazione fotografica.

Si fa presente, che per i sepolcri di cui all'elenco allegato, i concessionari sono da considerare irreperibili.

Ribera lì, 07/10/2024

Il Responsabile del Servizio Cimitero
f.to (Per. Agr. Giuseppe Musso)