

**SETTORE “K”  
CIMITERO COMUNALE**

<b>N°</b>	<b>PARTICELLA vedi planim.</b>	<b>COCESSIONARI e/o POSSESSORI</b>	<b>CRITICITA' RISCONTRATE</b>
1	111/a	epigrafe: Vizzolo Carmela	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
2	143	Conc. Di Maria Maria epigrafe: Spataro Francesco	Sepolcro individuale con copritomba in marmo rotto e epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.6
3	9	Conc. Territo Calogera epigrafe: Caternicchia Giuseppa	Sepolcro individuale con lapide senza foto e il copritomba in marmo che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.13
4	142	epigrafe: Valenti Pellegrina	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.12
5	170	Conc. Gatto Anna epigrafe: Puccio Francesco e Gatto Anna	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.11
6	157	Conc. Di Grado Vincenzo fu Carmelo epigrafe: Di Grado Carmelo	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.10
7	151	Conc. Garamella Vincenza	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in marmo senza epigrafe che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.9
8	150	Conc. Perricone Ignazia epigrafe: Pipia Filippo	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con copritomba in marmo rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.8
9	149	epigrafe: Sclafani Fara	Sepolcro individuale con lapide rotta e il copritomba in marmo che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.7
10	125	Conc. Aquè Vincenzo fu Domenico epigrafe: Aquè Giovanni	Sepolcro individuale con copritomba in marmo lesionato e epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
11	136	Conc. Musso Luigi fu Giuseppe epigrafe: Cascio Giuseppa	Sepolcro individuale con copritomba in marmo lesionato senza epigrafe, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3

12	108	epigrafe: Guastella Giovanna ved. Di Leo	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, l'epigrafe nel copritomba risulta illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.2
13	55	Conc. Burnò Pasquale fu Calogero epigrafe: Burnò Pasquale	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con copritomba senza epigrafe, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.1

L'istruttore tecnico di supp.  
f.to(*geom.Domenico Tortorici*)

Il responsabile del Servizio  
f.to(*per. agr. Giuseppe Musso*)