

SETTORE "E"			
CIMITERO COMUNALE			
N°	PARTICELLA vedi planim.	COCESSIONARI e/o POSSESSORI	CRITICITA' RISCONTRATE
1	34	Conc. Gatto Luciano	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, priva di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro - vedi foto n.1
2	44	epigrafe: Smeraglia Vincenzo e figlio Gaspare	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e per la messa in sicurezza della recinzione in ferro divelta - vedi foto n.2
3	48	epigrafe: Calandrino Francesca	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3
4	62	epigrafe: Alfano Carmelo fu Domenico	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
5	43	epigrafe: Bricuccia Francesco	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, priva di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
6	75	epigrafe: Antiaco Stefano	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.6
7	88	Conc. Santalucia Calogero epigrafe: Mirabile Salvatore	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.7
8	93	Conc. Di Leo Sebastiana fu Francesco epigrafe: Di Leo Francesco – Tortorici Maria	Sepolcro individuale privo di foto nella lapide - vedi foto n.8

L'istruttore tecnico di supp.
f.to(geom.Domenico Tortorici)

Il responsabile del Servizio
f.to (per. agr. Giuseppe Musso)