

<b>SETTORE “S”</b> <b>CIMITERO COMUNALE</b>			
<b>N°</b>	<b>PARTICELLA vedi planim.</b>	<b>COCESSIONARI e/o POSSESSORI</b>	<b>CRITICITA' RISCONTRATE</b>
1	8	epigrafe: Bonifacio Gaetano e Carmela	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.1
2	9	Conc. Tortorici Angelo epigrafe: Tortorici Angelo	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.2
3	92	epigrafe: Di Leo Giuseppa	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.3
4	85	Conc. Presti Vittoria ved. Scalia epigrafe: Scalia Pietro	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.4
5	73	Conc. Migliorino Caterina epigrafe: Migliorino Giuseppe e Bentivegna Vincenza	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, il copritomba in marmo risulta lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.5
6	51	Conc. Leotta Giovanni epigrafe: Leotta Baldassare	Sepolcro gentilizia privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.6
7	44	Conc. Firetto Carmela epigrafe: Firetto Carmela	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, il copritomba in marmo risulta lesionato, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.7
8	36	Conc. Zito Domenico epigrafe: Tamburello Filippa	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.8
9	29	Conc. Candileri Antonino epigrafe: Barsalona Gaspare – Candileri Antonino	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.9
10	46	Conc. Campione Maria epigrafe: Campione Maria	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.10
11	105	Conc. Perricone Emanuele epigrafe: Perricone Emanuele fu Bartolomeo	Sepolcro gentilizia, il copritomba in marmo risulta rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.11
12	115	epigrafe: Gulino Alfonso	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.12
13	118	Conc. Tortorici Giuseppa fu antonino epigrafe: Danile Giuseppe - Tortorici Giuseppa	Sepolcro individuale che necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene - vedi foto n.13

14	139	Conc. Guddemi Vincenzo epigrafe: Guddemi Vincenzo e Rosaria	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.14
15	125	Conc. Tallo Giuseppe epigrafe: Tallo Antonino e Leonardo	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.15
16	126	Conc. Campione Benedetta fu Vincenzo epigrafe: Mulè G. – Colletti C. e Campione Benedetta	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.16
17	119	Conc. Salerno Sebastiano epigrafe: Salerno Sebastiano	Sepolcro gentilizia, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.17
18	152	epigrafe: Di Maria Martino	Sepolcro individuale con epigrafe illeggibile nel copritomba che risulta rotto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.18
19	149	epigrafe: Puma Giuseppe e Firetto Antonina	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.19
20	193	Conc. Galasso Serafina epigrafe: Santa-Galasso Serafina	Sepolcro individuale con copritomba in marmo rotto ed epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.20
21	194	Conc. Diamante Gaetano epigrafe: Accursia Di Giovanna	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, il copritomba in marmo risulta rotto e l'epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.21
22	209	Conc. Dominici Antonietta epigrafe: Pizzi Pietro	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.22
23	274	Conc. Marino Emanuela	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro, igiene e sicurezza - vedi foto n.23
24	275	Conc. Pasciuta Francesco	Cappella gentilizia in pessimo stato di manutenzione che necessita di ripristino per motivi di degrado, igiene e sicurezza - vedi foto n.24
25	B	epigrafe: Sedita	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, con epigrafe illeggibile nel copritomba, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.25
26	C	epigrafe: Annina Bider	Sepolcro individuale privo di lapide e foto, il copritomba in marmo risulta rotto e l'epigrafe illeggibile, necessita di ripristino delle condizioni di buona manutenzione per motivi di decoro e igiene - vedi foto n.26

L'istruttore tecnico di supp.  
f.to(geom.Domenico Tortorici)

Il responsabile del Servizio  
f.to(per. agr. Giuseppe Musso)